

## 若狭町 通学路危険箇所リスト 30年度

No.	新	写真	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況
1			みそみ小	町道井崎上野線	岩屋～田上	岩屋・田上間通学路	歩道要望	社会資本で対応(未定)
2			みそみ小	町道倉見～上野	成願寺～倉見	道路が狭い	注意喚起看板設置 等	注意喚起
3		○	三方小	町道東部143号線	縄文の里大橋下	強雨時の地下道の浸水	排水対策と管理	町・国で協議
4			三方小	町道10248号線	三方	交通量が多い 道幅が狭く危険	注意喚起看板設置 等	
5	○	○	三方小	町道	福井銀行～三方郵便局	通学路横の側溝にガードレールがなく増水時に危険	安全な通学路確保	
6		○	気山小	町道10349号線	上瀬	排水溝に蓋がないため、増水時に危険	排水溝に蓋と排水溝入口に柵を設置	28年度一部設置
7		○	気山小	町道10052号線	中村	通学路横の大木の枝が落下し危険 冬季は雪が落下	枝の剪定	
8		○	気山小	町道10008号線	中村	集落内の小川に蓋がないため危険	蓋の設置	
9			明倫小	町道東部55号線	南前川～藤井	南前川～明倫小学校	安全な通学路確保	
10	○		明倫小	町道29号線	藤井	道路が狭い歩道の確保	道路拡幅	
11		○	梅の里小	一般県道常神・三方線	伊良積付近	街路樹が覆いかぶさっている	枝の剪定	
12			梅の里小	一般県道常神・三方線	伊良積～世久津	道路の車の水はねが児童にかかる	安全な通学路確保	
13			梅の里小	国道162号線	世久津～別所	大雨の洪水で通学路が冠水	安全な通学路確保	
14		○	三方中	町道三方はず川橋線	三方(生倉踏切)	踏切付近が暗い・安全防护柵未設置箇所の危険性	防犯灯と安全防护柵の設置	柵設置(別途協議)
15			三方中	町道南部17号線	白屋(バス停～集落内道路)	設置してある防犯灯の数が少ないので暗い	防犯灯の増設	
16		○	三方中	国道162号	成出～鳥浜	路肩が狭い	路肩の拡幅	
17			三方中	国道27号・町道倉見井崎線	白屋～成願寺	町道が狭く、車両と歩行者が交錯する。国道と町道の交差点が一部区間に多数存在する。	道路改良(歩道整備)、交差点改良	交付金で対応
18		○	三方中	町道(田名橋～向笠)	向笠～田名間	外灯が少なく暗い	防犯灯	
19		○	三方中	町道	梅街道交差点	交通量が多く車速も高い	注意喚起看板設置 等	注意喚起
20	○	○	三方中	町道 (鳥居板金工場横畑)	三方小の下畑	道路との段差をなくすかガードレール要望	三方小下	
21	○		三方中	国道27号	中学校登り口交差点	国道への出入りにスクールバスが周りにくい	交差点安全対策	

## 若狭町 通学路危険箇所リスト 30年度

No.	新	写真	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況
22			鳥羽小	町道1号線	有田～持田	有田から持田の町道の歩道	歩道整備	
23		○	鳥羽小	町道50号線	無悪～三生野	歩道横に川があり 転落事例あり	転落防止柵の設置	
24			鳥羽小	町道50号線	小原～山内	歩道のない区間がある	歩道の設置	
25		○	鳥羽小	県道上中田烏線	朝霧	交通量が多く又カーブがきつい、ガードレールがない。	歩道ガードの追加整備	29年度設置/30年追加設置
26		○	瓜生小	国道27号 末野～安賀里		冬季に融雪装置の水が跳ね上げられ児童にかかる	防護柵の追加設置	
27		○	瓜生小	脇袋～グリーンハイツ		歩道幅員が狭くガードレールがない。	防護柵の設置	29年度設置
28			瓜生小	新道～安賀里線	県道218	積雪時の歩道の確保が大事	安全な通学路確保	
29	○		瓜生小	若葉	県道219	県道交差点付近交通量が多く渡る時危ない	信号機の設置	
30			三宅小	町道13号天徳寺～仮屋		歩道幅員が狭い、白線が不明瞭	歩道の設置	
31		○	三宅小	学校付近の交差点		交差点交通量が多い	線形改良	
32			三宅小	天徳寺～神谷		通学路脇の水路にふたがない増水時に危険	安全な通学路確保	
33			野木小	町道	堤～兼田	道路に歩道がない	道路改良 歩道整備	
34		○	野木小	県道24号・219号		上野木・中野木・下野木 交差点交通量が多い	注意喚起看板設置 等	
35			熊川小	国道303号	熊川	道路線形が悪く、歩道が無い	線形改良、歩道設置	注意喚起、 <span style="color: red;">継続協議</span>
36		○	熊川小	国道303号線交差点	熊川	学校前から303号線へ出る交差点では交通量が多く危険	交差点安全対策	注意喚起
37		○	熊川小	町道	熊川	プール横から出る三叉路見にくい	交差点安全対策	注意喚起
38		○	熊川小	町道10号線交差点	新道	町道10号線との交差点では、スピードを出してくる車が多い	交差点安全対策	注意喚起
39		○	上中中	県道上中田烏線	下タ中他	夢源建築～万木サルベージ間（交通量が多く歩道がない）	自歩道	
40			上中中	県道杉山兼田線	堤～兼田	落石の危険	落石対策	<span style="color: red;">現地調査(H28)</span>
41		○	上中中	町道4号線・町道18号線	上中中学校周辺	道が狭く歩道がない	道路改良	道路新設、交差点改良(H28予定)
42		○	上中中	町道3507号線	三宅橋～上吉田	車歩道が農地より高く、横風により転落事例がある。	転落防止柵の設置	段差H=1.5m未満で設置不可 <span style="color: red;">排水路付近L=20m設置(H27)</span>
43		○	上中中	国道27号	駅前交差点	横断歩道が傷んでいる	舗装路の整備	